

A TAL átvételi rendszere és biztonsági utasítások a hulladékszállító gépjárművek vezetői számára

A kezelőszemélyzet útmutatásait feltétlenül be kell tartani.

A következő biztonsági védőruházatot kell viselni: erős, zárt lábbeli, figyelmeztető mellény vagy figyelmeztető kabát fényvisszaverő csíkokkal, védősisak.

Alkoholtilalom és általános dohányzási tilalom van érvényben a külső területeken. A mérleg mellett található egy dohányzásra kijelölt hely.

Higiéniai okokból enni és inni csak a zárt tehergépkocsiban engedélyezett. A gépkocsivezető a felelős a tehergépjárműben együtt utazó összes személyért.

A közúti közlekedés szabályai érvényesek.

A lépéstempót be kell tartani.

A méretes hulladékolló magasságában elhelyezett piros forgólámpa működése esetén a területet messze el kell kerülni!

A billentő helyeken lévő hálókat és ponyvákat csak közvetlenül a kirakodás előtt távolítsa el.

<u>Hulladékok átvételi ideje:</u>	Hétfőtől péntekig	06:00 órától 22:00 óráig
	Utolsó beengedés	21:00 órakor,
	méretes hulladékoknál	20:00 órakor

<u>Méretes hulladékok kezelése szünetel</u>	13:30 órától 14:00 óráig
---	--------------------------

A hulladékszállítások menete

1. **Felhajtás a rámpán a stoptábláig.**
2. A gépkocsivezetők a stoptáblánál a tehergépkocsiban várakoznak. **A gépkocsivezetők eligazítást kapnak a TAL-munkatársaktól, és ezt mindkét fél megerősíti az aláírásával az Áthaladási igazoláson.**
Az új gépkocsivezetők egy első eligazításban részesülnek.
3. A tehergépkocsin kívül, a billentő előtt végzett munkálatoknál a **vontatógép első tengelye az ereszcsonna előtt helyezkedik el.**
4. A billentő helyen lévő ponyvák és háló eltávolítása során használható a TAL guruló létrája. **A tároló szélétől 6 méteres biztonsági távolságot kell tartani a lezuhanásveszély miatt.**
5. A tároló szélét csak bezárt forgórács esetén szabad megközelíteni.
6. **A kirakodás csak zöldre kapcsolt jelzőlámpa esetén történhet. Az irányító személy jelzésére vagy a jelzőlámpa pirosra váltása esetén a kirakodást azonnal be kell fejezni.** Az irányító személy dönt a rakomány visszairányításáról, ill. előbillentéséről. Feltétlenül követni kell az utasítását.
7. A kirakodást követően, a járművel előre kell hajtani, és a forgórácsot azonnal be kell csukni. A billentési helyet tisztára separten kell átadni. A seprés csak becsukott forgórácsnál történhet.
8. Az irányítók az Áthaladási igazoláson megerősítik, hogy a folyamat az előírásoknak megfelelően történt. A visszaút a mérleghez a rámpán az egyéb forgalmi terhelés figyelembe vételével, lépéstempóban történik.
9. A mérlegen megkapja a kitöltött szállítási okmányokat és mérlegelési igazolásokat a további intézkedésekhez. A kihajtás közvetlenül történik a TAL üzemterületéről.
További jó utat!